



COMUNICATO STAMPA

(con preghiera di pubblicazione e diffusione)

Mazzanta: la replica del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa «Nessuna criticità idraulica né inquinamento sui corsi d'acqua. Interventi di taglio della vegetazione e gestione dei rifiuti già in corso»

Livorno, 8 agosto 2026 - In riferimento a quanto uscito sugli organi di stampa in merito alla **situazione dei corsi d'acqua nella località Mazzanta**, il **Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa** ritiene opportuno fornire **alcune precisazioni** affinché il dibattito pubblico possa svilupparsi sulla base di informazioni complete e corrette. **Le verifiche effettuate dal personale tecnico consortile** hanno consentito di accertare lo stato dei luoghi e di **confermare che nei tratti segnalati non sono presenti criticità idrauliche tali da richiedere interventi urgenti o straordinari**. Le valutazioni svolte hanno infatti evidenziato condizioni pienamente compatibili con le caratteristiche e il funzionamento dei corsi d'acqua interessati.

«Il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa - dichiara il presidente **Francesco Filippi** - continuerà a garantire una presenza costante sul territorio attraverso monitoraggi, sopralluoghi e interventi manutentivi programmati, mantenendo un dialogo aperto e diretto con cittadini, operatori economici ed enti locali. Le segnalazioni ricevute rappresentano un contributo utile all'attività di presidio del territorio e vengono sempre prese in carico con attenzione dai nostri uffici. **È tuttavia importante che la situazione sia ricondotta al suo corretto quadro tecnico: le verifiche effettuate non hanno evidenziato criticità idrauliche, non sono emersi elementi riconducibili a fenomeni di inquinamento e le attività di manutenzione della vegetazione e di gestione dei rifiuti risultano già avviate**. Il Consorzio continuerà pertanto a garantire una presenza costante sul territorio, attraverso monitoraggi, controlli e interventi programmati, in collaborazione con gli enti competenti e nell'interesse delle comunità locali».

Per quanto riguarda lo stato di **manutenzione dei corsi d'acqua della zona**, è opportuno **distinguere tra la funzionalità e la sicurezza idraulica della rete**, che costituiscono la primaria competenza del Consorzio, e **gli aspetti di carattere igienico-sanitario o di decoro**, che coinvolgono anche altri soggetti istituzionali. **Sotto il profilo idraulico, allo stato attuale, non sussistono elementi di preoccupazione né condizioni che richiedano interventi urgenti**.

La presenza di vegetazione osservabile in alcuni tratti è riconducibile alla normale ricrescita stagionale tipica dei corsi d'acqua e dei canali di bonifica durante il periodo estivo e non compromette in alcun modo la funzionalità idraulica delle opere. **Come già comunicato ai cittadini e agli operatori interessati, sono inoltre in corso gli interventi programmati di sfalcio e taglio della vegetazione, eseguiti secondo una pianificazione** che tiene conto delle priorità tecniche, delle esigenze di sicurezza e delle caratteristiche ambientali dei singoli corsi d'acqua. Si tratta di attività che rientrano nella normale gestione del reticolo di bonifica e che proseguiranno nelle prossime settimane secondo il cronoprogramma previsto.

Nel caso specifico della Mazzanta, gli interventi sono già in fase di esecuzione e le macchine operatrici del Consorzio stanno completando le lavorazioni previste dal programma manutentivo. La conclusione delle attività è attesa nei prossimi giorni, in coerenza con una pianificazione definita sulla base delle esigenze tecniche del reticolo idraulico e delle priorità di intervento individuate dai nostri uffici.

UFFICIO STAMPA



Lisa Ciardi lisa@etaoin.it | 339.7241246
etaoin media & comunicazione
via Roma, 259 | 50058 Signa (Fi) | 055.8734070

Anche sul **tema della qualità delle acque** è opportuno fornire alcuni chiarimenti. **Il Consorzio svolge un'attività costante di presidio del territorio e monitora con attenzione lo stato dei corsi d'acqua.** Ogni qualvolta emergano evidenti segnali che possano far ipotizzare la presenza di fenomeni di inquinamento, vengono **tempestivamente coinvolti gli enti competenti, in particolare il Comune e Arpat**, affinché vengano effettuati gli opportuni approfondimenti e le necessarie verifiche analitiche. Ad oggi, per quanto a conoscenza del Consorzio e sulla base delle verifiche effettuate, **non sono emersi elementi tali da far presumere la presenza di fenomeni di inquinamento nei tratti richiamati dall'articolo.** Al contrario, le condizioni osservate appaiono compatibili con dinamiche naturali tipiche della stagione estiva. **Le elevate temperature registrate nelle ultime settimane,** unite al forte irraggiamento solare e alle ridotte portate idriche che caratterizzano fisiologicamente molti canali di bonifica, nei quali la corrente è spesso molto debole o pressoché assente, **favoriscono infatti processi naturali di eutrofizzazione. Tali fenomeni possono manifestarsi con fioriture algali, variazioni della colorazione dell'acqua e temporanee riduzioni dell'ossigeno disciolto, condizioni ampiamente conosciute in ambito ambientale e strettamente legate all'andamento climatico stagionale.** Si tratta di dinamiche naturali che interessano frequentemente corpi idrici a debole circolazione durante i periodi caratterizzati da elevate temperature e scarsa movimentazione dell'acqua.

Per quanto concerne infine la presenza di **rifiuti urbani**, **il Consorzio si è già attivato, in piena collaborazione con il Comune di Rosignano Marittimo e con il gestore del servizio Rea. Pur trattandosi di attività disciplinate da specifiche procedure che coinvolgono il soggetto titolare della raccolta dei rifiuti urbani, il Consorzio ha provveduto alla rimozione dei materiali rinvenuti all'interno dei corsi d'acqua** e alla loro messa a disposizione negli spazi concordati per il successivo recupero e smaltimento da parte del gestore incaricato. La società Rea, incaricata del servizio, provvede quindi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti secondo le procedure previste.

La presenza di ristagni localizzati, vegetazione spontanea e temporanei fenomeni di ridotta ossigenazione delle acque rappresentano quindi una condizione frequentemente riscontrabile nei canali di bonifica durante il periodo estivo e non costituisce di per sé una criticità idraulica né un elemento che richieda interventi urgenti. Il Consorzio accoglie sempre con attenzione le segnalazioni provenienti da cittadini, operatori economici e amministrazioni locali, considerandole uno strumento utile per mantenere un contatto diretto e costante con il territorio. Proprio per questo, tutte le comunicazioni pervenute in questi mesi hanno ricevuto una risposta diretta e personale da parte della struttura consortile, con sopralluoghi e verifiche tecniche laddove necessari.